

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：112年9月8日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0930 680B 全線狀況良好						0930 Y21 Y22 站周巡路面檢查無狀況
下午	1600 680B 全線狀況良好						1630 Y23 站周巡路面巡檢有發現 3處龜裂情形
其它	X						X

台工：

2

巡查人：

國英文

覆核：

1630 JMY

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n：表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時：分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.08/ Y21車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.09.08/ Y22車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.09.08/ Y23車站

照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.08/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.08/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.08/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況