



環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 113 年 1 月 29 日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:17	682 標全線狀況良好					10:17 Y23 站周邊道路路面龜裂
下午	16:04	682 標全線狀況良好					16:04 Y23 站周邊道路路面龜裂
其它		X					X

台工: X

巡查人: 

覆核: 

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。


※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.01.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.01.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.01.29/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.01.29/ Y21車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y22車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y23車站

照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.01.29/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：113.01.29/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況