

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：112年 7月 31 日

| 時段 | 號誌    | 標誌          | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                  |
|----|-------|-------------|----|-------------|------|---------------|---------------------------------|
| 上午 | 10:00 | 682全綫狀況良好。  |    |             |      |               | 16:00<br>Y21、Y22、Y23站周邊路面有龜裂情形。 |
| 下午 | 15:00 | 682標全綫狀況良好。 |    |             |      |               | 15:00<br>Y21、Y22、Y23站周邊路面有龜裂情形。 |
| 其它 | L     |             |    |             |      | L             |                                 |

台工：

L

巡查人：

林章宏 0731 1645

覆核：

8/12

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.30/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y21車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.30/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.30/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y23車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.30/ Y21車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y22車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y23車站

照片說明：牌面設置狀況



## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.30/ Y21車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y21車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.30/ Y21車站  
照片說明：路面龜裂狀況