

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：112年8月6日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00	682標全綫狀況良好。					10:00 Y21、Y22、Y23站周邊路面有龜裂情形。
下午	15:00	682標全綫狀況良好。					15:00 Y21、Y22、Y23站周邊路面有龜裂情形。
其它		✓					✓

台工：

✓

巡查人：

林室宏 0806
1650

覆核：

8/13

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.06/ Y21車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.06/ Y21車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.06/ Y21車站

照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.06/ Y22車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.06/ Y22車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.06/ Y22車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況