

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 112年8月7日

| 時段 | 號誌    | 標誌          | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                  |
|----|-------|-------------|----|-------------|------|---------------|---------------------------------|
| 上午 | 10:00 | 682標全綫狀況良好. |    |             |      |               | 10:00<br>Y21、Y22、Y23站周边路面有龜裂情形. |
| 下午 | 15:00 | 682標全綫狀況良好. |    |             |      |               | 15:00<br>Y21、Y22、Y23站周边路面有龜裂情形. |
| 其它 |       | ✓           |    |             |      |               | ✓                               |

台工:

✓

巡查人:

林室宏 0807 1630

覆核:

✓

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.07/ Y21車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.07/ Y21車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.07/ Y21車站  
照片說明：路面龜裂狀況



## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.07/ Y22車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.07/ Y22車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.07/ Y22車站  
照片說明：路面龜裂狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.07/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.07/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.07/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.07/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.07/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.07/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況