

環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33(不含)土木建築及水電環控區段標工程

日期: 115 年 5 月 25 日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	CF710全線道路無異常						CF710全線道路路面狀況正常。
下午	CF710全線道路無異常。						CF710全線道路路面狀況正常。
其它							

台工:



巡查人:



覆核:



※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.05.25/ Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.05.25/ Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.05.25/ Y32車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.05.25/ Y31車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.05.25/ Y31車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.05.25/ Y31車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.05.25/ Y30車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.05.25/ Y30車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.05.25/ Y30車站

照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.05.25/ 尾軌
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.05.25/ 尾軌
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.05.25/ 尾軌
照片說明：路面狀況