

環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33(不含)土木建築及水電環控區段標工程

日期：115年06月03日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							CF710全線道路路面狀況正常
下午							CF710全線道路路面狀況正常 CF710全線道路路面狀況正常
其它							


台工：



巡查人：



覆核：



※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.03/ 尾軌

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.03/ 尾軌

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.03/ 尾軌

照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.03/ Y30車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.03/ Y30車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.03/ Y30車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.03/ Y31車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.03/ Y31車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.03/ Y31車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.03/ Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.03/ Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.03/ Y32車站
照片說明：路面狀況