

環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33(不含)土木建築及水電環控區段標工程

日期: 115年 06月 05日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							CF710全線道路路面狀況 正常
下午							CF710全線道路路面狀況 正常
其它							

台工: 

巡查人: 王中威

覆核: 施維揚

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.05/ Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.05/ Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.05/ Y32車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.05/ Y31車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.05/ Y31車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.05/ Y31車站

照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.05/ Y30車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.05/ Y30車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.05/ Y30車站

照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.05/ 尾軌

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.05/ 尾軌

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.05/ 尾軌

照片說明：路面狀況