


環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 112年 8月 12日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0900 680B 全線狀況正常						0900 Y23車站周邊道路路面 狀況發現 4處龜裂 情形
下午	1500 680B 全線狀況正常						1500 Y23車站周邊道路路面 狀況發現 2處龜 裂情形
其它							

台工:



巡查人:



覆核:

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.12/ Y21車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.08.12/ Y22車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.08.12/ Y23車站

照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.12/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.12/ Y21車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.12/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.12/ Y23車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.12/ Y23車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.12/ Y21車站

照片說明：路面龜裂狀況