

# 環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33(不含)土木建築及水電環控區段標工程

日期：115年06月11日

| 時段 | 號誌                                                                                  | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | CF710全線道路路面狀況正常                                                                     |    |    |             |      |               | CF710全線道路路面狀況正常                                                                       |
| 下午 | CF710全線道路路面狀況正常                                                                     |    |    |             |      |               | CF710全線道路路面狀況正常                                                                       |
| 其它 |  |    |    |             |      |               |  |

台工：



巡查人：

王中斌

覆核：

許紹楨

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.11/ Y32車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.11/ Y32車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.11/ Y32車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.11/ Y31車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.11/ Y31車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.11/ Y31車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.11/ Y30車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.11/ Y30車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.11/ Y30車站

照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.11/ 尾軌  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.11/ 尾軌  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.11/ 尾軌  
照片說明：路面狀況