

# 環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33(不含)土木建築及水電環控區段標工程

日期: 115年6月17日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施  |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|-----------------|
| 上午 |    |    |    |             |      |               | CT710全線道路路面狀況正常 |
| 下午 |    |    |    |             |      |               | CT710全線道路路面狀況正常 |
| 其它 |    |    |    |             |      |               |                 |

台工:



巡查人:

顏聖昌

覆核:

許維培

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.17/ Y32車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.17/ Y32車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.17/ Y32車站

照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.17/ Y31車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.17/ Y31車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.17/ Y31車站


照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.17/ Y30車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.17/ Y30車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.17/ Y30車站

照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.06.17/ 尾軌  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.17/ 尾軌  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.06.17/ 尾軌  
照片說明：路面狀況