

環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33站(不含)土木建築及水電環控區段標工程

每日管養道路巡查表

日期: 115 年 8 月 31 日


時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							CF710全線道路路面狀況正常
下午							CF710全線道路路面狀況正常
其它							

台工:



巡查人: 鄭志慶

覆核:



※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.08.31 尾軌
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.08.31 尾軌
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.08.31 尾軌
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.08.31 Y30車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.08.31 Y30車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.08.31 Y30車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.08.31 Y31車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.08.31 Y31車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.08.31 Y31車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.08.31 Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.08.31 Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.08.31 Y32車站
照片說明：路面狀況