環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33(不含)土木建築及水電環控區段標工程

日期: 115年10月9日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈(爆閃)	帆布圍籬	籬外施工(外單位)	時間、位置、坑洞修埔改正措施
上午	CF710全線道路路面狀況正常						CF710全線道路路面狀況正常
下午	CF710全線道路路面狀況正常						CF710全線道路路面狀況正常
(夜間)其它	CF710全線道路路面狀況正常						CF710全線道路路面狀況正常

台工: ∝　　巡查人: 吳逭軒　　覆核: 徐紹炫

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工（應以有、無註記）。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表