環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.10.31 尾軌
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.31 尾軌
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.31 尾軌
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.10.31 Y30車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.31 Y30車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.31 Y30車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.10.31 Y31車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.31 Y31車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.31 Y31車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.10.31 Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.31 Y32車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.10.31 Y32車站
照片說明：路面狀況