# 環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33(不含)土木建築及水電環控區段標工程

日期: 105 年 11 月 4 日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | CT710道路路面狀況正常 | | | | | | CT710道路路面狀況正常 |
| 下午 | CT710道路路面狀況正常 | | | | | | CT710道路路面狀況正常 |
| (夜間)其它 | CT710道路路面狀況正常 | | | | | | CT710道路路面狀況正常 |

台工: 王福春　巡查人: 王福春　覆核: 許維哲

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工（應以有、無註記）。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表