# 環狀線CF710區段標道路巡查照片




巡查日期地點：115.11.09 尾軌
照片說明：路面狀況




巡查日期地點：115.11.09 尾軌
照片說明：路面狀況




巡查日期地點：115.11.09 尾軌
照片說明：路面狀況

# 環狀線CF710區段標道路巡查照片




巡查日期地點：115.11.09 Y30車站
照片說明：路面狀況




巡查日期地點：115.11.09 Y30車站
照片說明：路面狀況




巡查日期地點：115.11.09 Y30車站
照片說明：路面狀況

# 環狀線CF710區段標道路巡查照片




巡查日期地點：115.11.09 Y31車站
照片說明：路面狀況





巡查日期地點：115.11.09 Y31車站
照片說明：路面狀況





巡查日期地點：115.11.09 Y31車站
照片說明：路面狀況

# 環狀線CF710區段標道路巡查照片




巡查日期地點：115.11.09 Y32車站
照片說明：路面狀況




巡查日期地點：115.11.09 Y32車站
照片說明：路面狀況




巡查日期地點：115.11.09 Y32車站
照片說明：路面狀況