

# 環狀線北環段Y10(不含)~Y23(含)土建及水電 農控區段標工程

日期: 112 年 11 月 2 日

| 時段 | 號誌    | 標誌                      | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|----|-------|-------------------------|----|-------------|------|---------------|----------------|
| 上午 | 10:00 | 612標全線狀況良好              |    |             |      | 10:00         | Y23站周邊道路路面龜裂   |
| 下午 | 16:00 | 612標全線狀況良好<br>籬外施工項目已結束 |    |             |      | 16:00         | Y23站周邊道路路面龜裂   |
| 其它 |       | X                       |    |             |      |               | X              |

台工:

X

巡查人:

歐邦奇 11/2/2023

覆核:

彭凱

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ⊙: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.02/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.02/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.02/ Y21車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.02/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.02/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.02/ Y22車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.02 Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.02/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.02/ Y23車站  
照片說明：路面狀況