

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.23/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.23/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.23/ Y21車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y22車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站

照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站

照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.23/-Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.11.23/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況