

# 環狀線北環段Y10(不含)~Y23(含)土建及水電 養控區段標工程

日期: 112年11月20日

| 時段 | 號誌    | 標誌                      | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施        |
|----|-------|-------------------------|----|-------------|------|---------------|-----------------------|
| 上午 | 10:00 | 682標全線狀況良好              |    |             |      |               | 10:00<br>Y23站周邊道路路面龜裂 |
| 下午 | 16:00 | 682標全線狀況良好<br>籬外施工項目已完成 |    |             |      |               | 16:00<br>Y23站周邊道路路面龜裂 |
| 其它 |       | X                       |    |             |      |               | X                     |

台工:

X

巡查人:

黃廣生

覆核:

張明

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.20/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.20/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.20/ Y21車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.20/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.20/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.20/ Y22車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.20/ Y23車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.20/ Y23車站

照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.20/ Y23車站

照片說明：路面狀況