

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.01/ Y21車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.01/ Y21車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.01/ Y21車站

照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.01/ Y22車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.01/ Y22車站

照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.01/ Y22車站

照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.01/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.01/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.01/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.08.01/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.01/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.08.01/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況