


環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.05/Y23車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y23車站

照片說明：路面龜裂。



巡查日期地點：112.07.05/Y23車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y23車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y23車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y23車站

照片說明：路面龜裂。