

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.06/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.06/ Y22車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.06/ Y22車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.06/ Y2車站
照片說明：路面龜裂狀況


環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.06/ Y21車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.06/ Y21車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.07.06/ Y21車站
照片說明：路面龜裂狀況