

# 環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33站(不含)土木建築及水電環控區段標工程

## 每日管養道路巡查表

日期: 115年 9 月 2 日

| 時段         | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施  |
|------------|----|----|----|-------------|------|---------------|-----------------|
| 上午         |    |    |    |             |      |               | CF710全線道路路面狀況正常 |
| 下午         |    |    |    |             |      |               | CF710全線道路路面狀況正常 |
| 其它<br>(夜間) |    |    |    |             |      |               | CF710全線道路路面狀況正常 |


台工:



巡查人:

劉志漫

覆核:



※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表