

# 環狀線東環段Y29站尾軌(不含)~Y33站(不含)土木建築及水電環控區段標工程

## 每日管養道路巡查表

日期：115年9月8日

| 時段 | 號誌               | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施   |
|----|------------------|----|----|-------------|------|---------------|------------------|
| 上午 | CF710 全線道路路面狀況正常 |    |    |             |      |               | CF710 全線道路路面狀況正常 |
| 下午 | CF710 全線道路路面狀況正常 |    |    |             |      |               | CF710 全線道路路面狀況正常 |
| 其它 | CF710 全線道路路面狀況正常 |    |    |             |      |               | CF710 全線道路路面狀況正常 |

台工：

人

巡查人：

王中武

覆核：

許繼祥

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表