

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.09.24 尾軌  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.09.24 尾軌  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.09.24 尾軌  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.09.24 Y30車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.09.24 Y30車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.09.24 Y30車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.09.24 Y31車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.09.24 Y31車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.09.24 Y31車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF710區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.09.24 Y32車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.09.24 Y32車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.09.24 Y32車站  
照片說明：路面狀況